

## Guide de survie chez TOTAL

Dans la raffinerie nous avons 4 dangers principaux :



Électrique



Matière corrosive



Explosion



Matière toxique

### Deux gaz à éviter :

- Le H<sub>2</sub>S : c'est un gaz qui sent l'œuf pourri. Si vous sentez cette odeur, évacuez la zone le plus rapidement possible sinon la mort vous attend dans les minutes qui suivent.
- Le Benzène : c'est l'odeur que l'on sent lors d'un plein de 95 ou 98. Pas mortel immédiatement mais très cancérigène...évacuez la zone le plus rapidement possible

### Pour contourner ces risques :

- Rester dans les rues, NE JAMAIS RENTRER DANS LES UNITES
- Éteindre les téléphones portables et tous générateurs d'étincelles
- NE JAMAIS PASSER dans la zone d'une torchère en fonctionnement
- Ne pas descendre dans les cuves de rétention qui encerclent les bacs

### **RESTEZ DANS LES RUES ET VOUS RESTEREZ EN SECURITE**

### En cas de pépin :

- Des cabines téléphoniques sont disponibles un peu partout.

### **Faire le 4444 pour appeler les secours internes.**

Ils seront beaucoup plus efficaces et plus rapides que le 18.

- En cas de contact avec des produits corrosifs, allez rapidement sous une douche. Des douches (couleur verte) et des rince-œil sont accessibles un peu partout.
- En cas de signal d'alarme (son continu pendant 3 min), il faut rejoindre un point de rassemblement signalé par ce pictogramme :



**SOYEZ PRUDENTS ET BONNE BALADE**